



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ÚVOD

Pomocí P-touch 1010/1005/GL200 můžete vytvářet štítky pro jakékoliv použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků a znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků.

VAROVÁNÍ

- Pro tento přístroj vždy používejte doporučený adaptér AC (AD-24ES) s uvedeným napětím. Zabráníte tím poškození nebo vzniku poruchy.
Během bouřek s nebezpečímblesku ihned odpojte síťový kabel a zastavte používání zařízení P-touch.

UPOZORNĚNÍ





- Neodotýkejte se ostří odstříhací jednotky ani jakékoli kovové součástky v blízkosti tiskové hlavy; předejete tak zranění.
Na páčku odstříhu příliš netlačte.

Všeobecné připomínky

- P-touch je možné používat pouze způsobem a k účelu, který je popsán v této příručce.
V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.


1 PŘÍPRAVA

Zdroj napájení a kazety s páskou




2 OBSLUHA

Klávesnice a displej LCD



Displej LCD zobrazuje 12 znaků na řádek, vkládaný text však může mít až 80 znaků.

Počáteční nastavení



3 REFERENCE

Odstraňování problémů

Table with 2 columns: Hlášení (Warning) and Příčina/Náprava (Cause/Solution). Rows include 'Slabá Bat!', 'Zkont. Bat!', 'Neplatný!', 'Není text!', 'Limit řádky!', 'Není kazeta!', 'Chyba řezací.', 'Pin!', 'Text dlouhý!', 'Bez rámečku?'.

Co dělat když...

Table with 2 columns: Problém (Problem) and Řešení (Solution). Rows include 'Po zapnutí přístroje zůstává displej prázdný.', 'Po vytištění štítku jsou na obou stranách textu příliš velké okraje.', 'Přístroj netiskne nebo jsou písma menší.', 'Nastavení se samo ode sebe vymazalo.', 'Přes vytištěnou pásku vede prázdná vodorovná čára.', 'Přístroj je „zamrzlý“ (tj. nijak nereaguje na stisk klávesy, ačkoli je zapnutý).', 'Přístroj se vypíná při spuštění tisku.', 'Páska se nenasouvá správně nebo se v přístroji mačká.', 'Všechny text a nastavení formátů je třeba před vytvořením nového štítku vymazat.', 'Změna nastavení jazyka.'

Specifikace

Table with 2 columns: Položka (Item) and Specifikace (Specification). Rows include Rozměry, Hmotnost, Napájení, Kazeta s páskou.


Příslušenství

Table with 2 columns: Příslušenství (Accessories) and Skladové č. (Inventory No.). Rows include Kazety s páskou, Síťový adaptér, Jednotka odstříhu.


[TVORBA ŠTÍTKŮ]

1 SESTAVENÍ TEXTU

Přepínání Velká/Malá písmena



Výroba dvouřádkového textu




Zápis symbolů

Table showing various symbols that can be inserted into labels, such as punctuation, mathematical symbols, and icons.

Vkládání znaků s diakritikou


Table showing how to insert characters with diacritics (accents) into labels.

Vymazání



2 NÁVRH ŠTÍTKŮ

[Velikost]




[Šířka]




[Styl] (Vertikální)




[Podtr/Rám.]




[Tabulátor]



[Délka tabl.](Auto/0 - 100mm)



[Délka štítku](Auto/30 - 300mm)




[Autoformát]


Table showing the use of auto-formatting for different label types (VHS, DV, audio tape).

3 TISK ŠTÍTKŮ

Náhled textu




Posun (Posun pásky)




Tisk

- Štítek odstříhnete tak, že stlačíte páčku odstříhu pásky na pravém horním rohu přístroje.
Nepokoušejte se odstříhnout pásku, když je zobrazena zpráva „Tisk“ nebo „Posun“, jinak by se páska poškodila.


[Okraj] (Okraj pásky)




[Plně]/[Poloviční]/[Úzké]




[Tisk sady] (Tisk sady)




[Kopie]




[Číslování]




[Zrcadlový]



Pomocí [Volba tisku]



4 HOTOVÉ ŠTÍTKY



UŽITEČNÉ FUNKCE


Soubor (paměť)




Tisknout:




Otevřít:



Funkce čas/datum



Změna nastavení hodin:



Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) section in Czech, including contact information for Brother Industries, Ltd. and the manufacturer's address in Nagoya, Japan.